


La Pounte



Caractéristiques des tronçons homogènes



Capacité de production de Brochet


Le ruisseau de la Pounte est un affluent du Gave d'Oloron (rive gauche) de seconde catégorie.

Il s'agit en fait du ruisseau traversant le lac de la Pounte. Le niveau d'eau s'en trouve donc fortement impacté lors de la période estivale.

Il a été reprofilé dans le cadre du remembrement

Le ruisseau a été entièrement restauré en 2015. Ces travaux ont permis l'effacement un seuil artisanal ainsi que la réouverture du milieu permettant une libre circulation des poissons du Gave jusqu'au lac.

De ce fait, on retrouve un ruisseau très productif (de part son bassin versant) avec un bon développement de la végétation rivulaire, celle-ci se retrouvant inondé régulièrement lors de la période hivernale, idéal pour la reproduction du brochet.



Aménagements envisageables.

Même si aucune étude n'a encore été menée, il y a de fortes chances pour que *exos lucius* s'y reproduise car le lac en amont est aleviné régulièrement en géniteurs. Cette information reste à vérifier.

Aménagement du «petit lac » servant à l'irrigation, pouvant servir de zone tampon lors de crues importantes.

Faire un inventaire de la partie amont du ruisseau (au dessus du lac)

